



HEIDELBERG

creo



Kodak

Wir reparieren Ihren defekten Trendsetter Laser - 20 Watt und 40 Watt.

Wir tauschen die Laser-Dioden (20 oder 40 Watt) aus. Defekte Boards und andere Teile werden ebenfalls ersetzt. Sie erhalten einen generalüberholten Trendsetter Laser.

Der Laser wird komplett neu kalibriert und parametrierd.

Sie erhalten den reparierten Laser mit einer belichteten Test-Platte und dem ausgedruckten Stroke-Calibration-Graphen, sowie einen Ausdruck der grundlegenden Head-Daten.



Fragen Sie nach unseren aktuellen Preisen.

ZM Zilling & Meier
Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 43
D-47877 Willich

T + 49 (0) 21 54 48 69 0
F + 49 (0) 21 54 48 69 69
info@zm-service.de
<http://www.zm-service.de>

Amtsgericht Volksbank Krefeld eG
Krefeld HRB 6095 BLZ 320 603 62
USt.-Nr. DE 185 993 106 KTO 1 300 314 011
St.-Nr. 102/5859/0196 IBAN: DE 97320603621300314011
SWIFT: GENODE1HTK